

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA TARANTO



Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza della rete scolante del Bacino in DX Lato - Canale Lago D'Anice in agro di Castellaneta (TA).

LIVELLO PROGETTUALE
 £ PRELIMINARE
 £ DEFINITIVO
 ■ ESECUTIVO

Allegato:
4

SEZIONI TIPO

Taranto: MARZO 2019

Scala:

Rev.:


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Dott. Ing. Mario TARDUGNO

IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Angelo D'ANDRIA



IL PROGETTISTA:
 Geom. Biagio ELEFANTE

COLLETORE LAGO D'ANICE "Tronco Lato"

TOTALE ml. 2768,00
 - Dalla progr. 0,00 alla progr. 1690,00



III° - Tronco dalla progr. 1.690,00 alla progr. 2.768,00



Sezione rivestimento mq. 1,45

