


# CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA TARANTO



**LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE  
CONDIZIONI DI DEFLUSSO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE SCOLANTE DEL  
BACINO IN DESTRA GALASO  
CANALE CHIARADONNA IN AGRO DI GINOSA (TA)**

**UBICAZIONE CAVE E DISCARICHE**

**ALLEGATO:**

**C**

**Taranto: LUGLIO 2018**


**Scala:**

**Rev. n°**

**Il Direttore Generale  
Dott. Angelo D'ANDRIA**

**Il R.U.P.  
E  
Direttore dei Lavori  
Dott. Ing. Mario TARGUGNO**





**LERTINA SCAMI**




**SARANNO**

**SAVANO**

**SA S.R.L.**

**CAVANO**

G



**CAVE DI PRESTITO**

**DISCARICA INERTI**

**CENTRO DI RECUPERO AMBIENTALE**

**ZONA DI INTERVENTO**

D I

**TARANTO**



Isola S. Pietro  
Isola S. Paolo  
Isola S. Vito  
Capo S. Vito  
L. di S. Paolo  
L. di S. Bruno  
Porto Franco